

OBSAH:

A.Průvodní zpráva

složka

B.Souhrnná zpráva

složka

C.Situace

C.1 Situační výkres širších vztahů

M 1:10 000

C.2 Katastrální situační výkres
s vyznačeným objektem

M 1: 2 000

D.1.Dokumentace stavebního objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.TZ Technická zpráva

složka

D.1.1.1. Pohled na zeď z areálu hřbitova -
stávající stav, bourání

M 1:100

D.1.1.2. Pohled na zeď od vinice, příčné řezy -
stávající stav, bourání

M 1:100

D.1.1.3 Pohled na zeď z areálu hřbitova -
návrh opravy, nový stav

M 1:100

D.1.1.4. Pohled na zeď od vinice, příčné řezy-
návrh opravy, nový stav

M 1:100

D.1.1.5. Foto - stávající stav, zeď z areálu
hřbitova

foto

D.1.1.6. Foto - stávající stav, zeď od vinice

foto

D.1.1.7. Vzorový pohled

foto

KORLEN -DIAGNOSTIKA

složka

- technologie odvlhčení objektu