



POZNÁMKY

- POZN.01 : Do stropu nad 1.NP vložena nová podpůrná ocelová konstrukce pro šachtu nákladního výtahu (minimální prohloubení výtlahové šachty 20cm pod úroveň stávající podlahy)
Dno šachty betonové trapezový plech dttu sklada PD60
- POZN.02 : Do stávající šachty bude vložena nová podpůrná ocelová konstrukce z IPE180 (podrobněji viz řez E-E)
- POZN.03 : ① PODTLAKOVÝ VENTILÁTOR ø100 MM, 100 M³/H
– odtah novým potrubím do stávajícího komínu podkrovní a dle až nad střechu
- POZN.04 : Vybourat vstup stávající stropní konstrukci pro nový výtah

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CP
- SDK01 : NOVÁ SDK PŘÍČKA TL125mm, akustická: 2xMA+CW75+MINERÁLNÍ AKU VLNA 60mm+2xMA
- SDK02 : NOVÁ SDK PŘÍČKA TL100mm, akustická: 1xMA+CW75+MINERÁLNÍ AKU VLNA 60mm+1xMA
- DOZDÍVKY Z CP NA MVC 2.5MPa

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STŘOP / POZNÁMKA
201	CHODBA – EXPOZICE F	63,7	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická mozaiková dlažba	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%	(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
202	EXPOZICE B	175,2	STÁVAJÍCÍ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAV
203	EXPOZICE B	25,0	STÁVAJÍCÍ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAV
204	EXPOZICE B	27,6	NOVA KERAMICKÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA -včetně opravy podlahových vrstev	PDL27 (S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%	(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
205	EXPOZICE B	29,9	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40 (S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%	(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
206	EXPOZICE B	81,3	STÁVAJÍCÍ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAV
207	CHODBA D	17,1	REFACE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY	PDL50	(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
208a	EXPOZICE D	44,58	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
208b	NAKLADNÍ VÝTAH	5,07			(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
209	EXPOZICE D	66,5	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
210	EXPOZICE D	67,1	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
211	CHODBA D	96,8	REFACE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY	PDL50	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
212	EXPOZICE D	69,2	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
213	CHODBA – EXPOZICE F	71,7	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická mozaiková dlažba	(S13) RESTAURÁTORSKÁ +(S10) -neopravené skvrny	(S13) RESTAURÁTORSKÁ +(S10) -neopravené skvrny
215	KOMORA	6,02	NOVA KERAMICKÁ DLAŽBA -včetně opravy podlahových vrstev	PDL25 (S11) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%	(S11) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
216	EXPOZICE B	22,4	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
217	EXPOZICE B	28,5	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
218	EXPOZICE B	39,2	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
219	WC	1,5	NOVA KERAMICKÁ DLAŽBA -včetně opravy podlahových vrstev	PDL24 (S11) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%	(S11) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
220	TOČITÉ SCHODIŠTĚ	5,4			(S12) RESTAURÁTORSKÁ -kameninový povrch
221	BALKÓN	6,8	STÁVAJÍCÍ PODLAHA		(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
222	DENNÍ MÍSTNOST	27,0	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
223	KANCELÁŘ	39,8	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
224	KOMORA	2,5	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -kameninový stůp		(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
225	SCHODIŠTĚ	10,0	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -kameninový stůp		(S10) NOVA OMITKA+MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
226	KANCELÁŘ	25,0	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
227	OSOBNÍ VÝTAH	7,2	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická mozaiková dlažba		(S11) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
228	CHODBA	50,9	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
229	KANCELÁŘ	29,2	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
230a	CHODBA	12,0	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
230b	KANCELÁŘ	13,7	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
230c	KANCELÁŘ	13,1	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
231	KANCELÁŘ	30,0	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická mozaiková dlažba	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
232	SCHODIŠTĚ	30,1	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická mozaiková dlažba	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
233	KANCELÁŘ	25,1	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
234	KANCELÁŘ	19,1	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
235	KANCELÁŘ	27,8	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
236	KANCELÁŘ	27,1	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
237a	CHODBA	12,4	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
237b	KANCELÁŘ	14,4	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
237c	KANCELÁŘ	18,3	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
238	KANCELÁŘ	35,4	DŘEVĚNÉ PARKETY REFASE	PDL41	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
239	CHODBA F	9,5	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická mozaiková dlažba		(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
240	WC MUŽ – PŘEDŠÍN	7,0	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
241	WC MUŽ – PISOÁRY	3,9	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
242	WC MUŽ – KABINA	1,6	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
243	WC MUŽ – KABINA	1,8	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
244	SVĚTLK	3,0			(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
245	WC ŽENY – PŘEDŠÍN	5,9	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
246	WC ŽENY – CHODBA	5,1	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
247	OKLADOVÁ KOMORA	2,0	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
248	WC ŽENY – KABINA	1,5	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
249	WC ŽENY – KABINA	1,5	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
250	WC ŽENY – KABINA	1,2	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S20) NOVA MALBA -nová malba 100%
251	KANCELÁŘ	19,0	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
252	KANCELÁŘ	35,0	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
253	KUCHYŇKA	6,1	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
254	KANCELÁŘ	41,5	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL40	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
255	PŘEDŠÍN STAROSTA	19,3	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL43	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
256	KANCELÁŘ STAROSTA	45,5	NOVE DŘEVĚNÉ PARKETY -včetně opravy podlahových vrstev	PDL43	(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
257	KOMORA	2,4	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
258	SCHODIŠTĚ	51,0	STÁVAJÍCÍ PODLAHA -keramická dlažba		(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
259	BALKÓN	35,7	STÁVAJÍCÍ PODLAHA		(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%
260	KOMORA pro schodolezy	3,3	STÁVAJÍCÍ PODLAHA		(S10) NOVA OMITKA + MALBA -přes opravu 30% štuk 100%

vypracoval: Ing. Hadek Martin		schválil: Ing. Hadek Jaroslav		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora	Hrochova 316 28401 Kutná Hora tel: 327514637, 327514317	
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora	datum:	srpen 2017	12 A4	
stavba:	REVITALIZACE NKP VLÁŠSKÝ DVŮR	úspokoj:	DPS	17 212	
místo:	Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora	formát:	12 A4	1:100	
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení	zak. číslo:	17 212	03	
období:		metrika:	1:100		
PŮDORYS 2.NP					